


PTGE – Groupe de travail

Point historique et diagnostic du cours d'eau du Curé

Présentation du territoire





Cappert public des territoires d'es

Point historique et diagnostic


Historique des aménagements du cours d'eau

- Drainage des terres basses aux XVIII et XIXè siècles
- Programme d'aménagement hydraulique des cours d'eau du bassin en 1982 =>augmenter les capacités d'écoulement avec des ouvrages de régulation de débits
- 25 tranches de travaux entre 1985 et 2007
- Reconstruction d'un ouvrage à la mer en 1986 empêchant la remontée d'eau salée, peu franchissable pour la faune piscicole
- Cours d'eau recalibrés et curés sur la plupart des linéaires + création de dérivations (bras secondaires) dans les années 90-2000
- + remembrement (modification du tracé)







Les conséquences de l'enfoncement du lit



L'expert public des territoires d'ea










Déversoir

Seuil madrier bois



Historique des aménagements du cours d'eau



Tronçon CUR_A





Le Curé en amont du « gouffre »



Le Curé, en aval de St Georges du Bois



Le Blameré



Ouvrage sans usage(?) sur le Blameré

Tronçon ROU_A




Berges uniformes sur la Roulière, cours d'eau relativement incisé



Berges uniformes sur le ruisseau de l'Abbaye





DE CONTROLLER OF STATISTICS OF

Tronçon STS_A






La Charre aval

La Charre médiane



Fort assec – fréquence annuelle

Historique des aménagements du cours d'eau





Tronçon VIR_A



Ruisseau « des Grandes Chaumes »



Un des communaux de Forges



Seuil à madriers sur « les Grandes Chaumes » 13

Tronçon VIR_B



Le Virson en amont du gouffre



Marais communaux inondables



Seuil – bras de dérivation en amont de la station de pompage de Fraise



Myriophylle à St-Christophe

Etat de la masse d'eau du Curé :

Masse d'eau fortement modifiée

Etat biologique et physico-chimique dégradé

Pressions majoritaires:

- Occupation du sol : cultures majoritaires, urbanisation => diminution des zones humides, accélération des écoulements, problème qualitatif
- Prélèvements en eau et faible pluviométrie estivale : irrigation (>70%) et AEP (15-20%) principalement sur la nappe d'eau libre => lien fort avec le cours d'eau (assecs récurrents en amont du BV)
- Nombreux obstacles à l'écoulement/continuité et hydromorphologie dégradée, déconnexion avec la nappe d'accompagnement
- Espèces invasives (Ragondins, Ecrevisses, Poisson-chat, Perche-soleil, Jussie, Myriophylle, Renouée...)




Méthodologie

- Objectif du REH : Réseau d'Evaluation des Habitats :
 - Diagnostic des altérations des habitats
 - Reflet des caractéristiques hydromorphologiques des cours d'eau
 - => 3 compartiments physiques : lit mineur / berge-ripisylve / lit majeur
 - => 3 compartiments dynamiques : Débit / ligne d'eau / continuité

Intensité d'altération	Amplitude : % de linéaire de cours d'eau altéré				
	<20%	20-40%	40-60%	60-80%	80-100%
Faible	1	1	2	2	2
Moyenne	1	2	3	3	4
Forte	2	3	3	4	5

• Notes REH établie sur les tronçons au sein du bassin versant du Curé (9 tronçons)

Diagnostic Volet rivière



CTAO

Bassin versant

Tronçons (9+3)

COU_A

CUR_A

CUR_B

LON_A

MAC_A

RIC_A

ROU_A

- SAU_A


STC_A

STS_A - VIR_A

- VIR B

· · · · Linéaires diagn

Diagnostic Volet Rivière








- Formes des berges diversifiées (continuité latérale et habitats sousberges)
- Diversité des écoulements, alternance zones de courant / repos
- Qualité et diversité des substrats (cailloux, graviers, litière, sable)
- Ripisylve diversifiée, formant un ombrage sur le lit mineur et dont le système racinaire permet le maintien de berge et la création d'habitats
- Continuité longitudinale (sédiments et poissons) et transversale (zones inondables en crues)

Principales causes de dégradations :

- Uniformisation des écoulements et de la forme des berges : recalibrage ou entretien trop prononcé
- Ripisylve absente ou trop clairsemée
- Discontinuité piscicole et sédimentaire, ouvrages
- Lit incisé...





Bon état hydromorphologique => Bon état écologique

Meilleure adaptation au changement climatique, plus de biodiversité, autoépuration (meilleure qualité de l'eau)...



Marlène PICHON-LEROY

Pôle Gestion des Milieux Aquatiques

06 24 79 44 49

marlene.pichon-leroy@unima.fr



